

2-8. 効率よく作図を行うための設定(KEY)

使用環境を設定:KEY

ここでは環境設定「KEY」を見ていきます。

注1. → KEY

1. → KEY

	(Shift)		(Shift)		(Shift)
A :	3	1	M :	* 17	13
B :	3	2	N :	28	14
C :	16	3	O :	* 18	15
D :	15	4	P :	29	0
E :	4	155	Q :	25	17
F :	11	6	R :	14	18
G :	30	7	S :	7	19
H :	2	0	T :	13	20
I :	* 9	9	U :	* 37	104
J :	* 20	101	V :	12	0
K :	* 24	102	W :	8	23
L :	* 10	103	X :	35	24

スペース : 76

Tab : 属性取得
Shift+Tab : レイヤ非表示化
 直接属性取得を行う
Esc:戻る Shift+Esc:進む

2. → コマンド一覧 ([0]は無指定)

キーによるコマンド選択を無効にする
 Numキー(*)のコマンド選択を無効にする

1 AUTO 2 線 3 矩形 4 円弧 5 文字 6 点 7 寸法 8 2線 9 中心線 10 連続線 11 複線 12 コーナー 13 伸縮
14 面取 15 消去 16 複写 17 移動 18 接線 19 接円 20 建具平面 21 断面 22 立面 23 多角形 24 曲線
25 包絡 26 分割 27 図形 28 記号 29 パラメトリック 30 外部 31 測定 32 登録選択図 33 範囲選択 34 貼付
35 ハッチ 36 テキスト整理 37 座標ファイル 38 接線円 39 表計算 40 距離指定点 41 式計算 42 属性変更 43 リット
(73 マークアップ) 74 読変 75 北→ 76 方向変 77 直線伸縮 78 全属性取得 80 端点移動 81 線属性設定 82 レイヤ設定
(83 軸角取得 84 軸角・目盛 85 目盛基点 86 画面倍率 87 線角度 88 線鉛直角 89 軸角度 90 2点間角)
(91 数値角 92 線長 93 2点長 94 数値長 95 間隔 96 縮尺 97 JWCを開く 98 閉く 99 印刷 100 保存 150 スムーズ 155 範囲確定)
(マークアップ) [1]~[8] 登録 101~108 表示 121~128) (110 寸法設定 111 環境ファイル読み込 112 基本設定)

3. → OK

注1・・・「KEY」のタブが一番手前に表示されているのをご確認ください。

1. 左からA、B、・・・はキーボードのアルファベットです。
各数字は「2」のコマンド一覧(操作)に対応しています。

・たとえばキーボード上の「H」を押すと設定数字は「2」ですので直線が作図できる状態になります。また、shiftキーを押したままの「B」も設定数字は「2」ですので同様に直線が作図できる状態になります。

・好みに合わせてコマンド一覧の数字を各keyに割り当てることができます。

3. Okボタンで設定変更の確定をします。

頻繁に使うコマンドの選択は、このキーボード操作で行うことによりマウスでツールバーを押す動作が減ります。結果、マウス操作は作図に集中できますので作業効率が上がります。

6-2で説明しています「通常モードでのクロックメニュー」と同様、是非活用してください。