


3-4(3). 基本的な作図操作 (寸法-3)

寸法線の位置を指示します。



5. 寸法線の位置を指示します。(寸法線の位置が仮表示線で表示されます。)

6. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
…そのまま次項へ続きます。



寸法線の位置を変更するときはKeyボード「ESC」キーで再指示できます。