



1-2. 表示されていないツールバーを表示する(1)

まず作図作業を進めていく上で必要と思われるツールバーを追加表示してみましょう。

1.




2.




3.

5.

1. メニューバーより「表示(V)」をクリックします。
2. 項目より「ツールバー(T)」をクリックします。
3. 下図のように「ツールバーの表示」ウィンドウが登場します。
4. 追加表示させたいツールバーをクリック(チェック)します。
ここではレイヤグループ・線属性(1)です。
5. 「OK」ボタンをクリックします。



4.



- 左図のようにツールバー「レイヤグループ」・「線属性(1)」が表示されました。
- レイヤグループ**
レイヤとともに補足「6-1」で説明していますが、透明な用紙(レイヤ)16枚重ねたものを1グループとして、合計16グループの表示を操作できます。
- 線属性(1)**
現在選択されている線の色・線の種類が表示されています。