

# 1-5(3). ステータスバーに注目してみましょう(3)

ステータスバーの続きです。(縮尺)

ステータスバー(右側)

A-1 S=1/50 [0-0] <0 × 0.16


縮尺

部分は作図中(書込み)レイヤグループの縮尺が表示されています。

JW-CADでの縮尺はレイヤグループ(6-1参照)単位で管理されています。

1. ここをクリックすると「縮尺・読取設定」の選択ウィンドウが表示されます。(現在1/50選択)
2. 1/100の縮尺にしたい場合はここに「100」と入力します。
3. OKボタンを押します。
4. 縮尺が1/100に変更されました。

この図の場合、1/50 1/100への縮尺変更ですので、元データがある場合、通常の設定では1/2となります。




1.

2.

3.

縮尺変更後



縮尺変更と同時に行いたい項目です。  
通常は「実寸固定」のチェックだけで構わないのですが、1/100の図面を1/50へ拡大して作図したりする時に文字も合わせて大きくしたい場合などにチェックを入れます。部分詳細図を作図するとき等、便利です。

4.

始点を指示してください (L)free (R)Read

A-1 S=1/100 [0-F] <0 × 0.1