

1-5(8). ステータスバーに注目してみましょう(6)

ステータスバーの続きです。(画面倍率・文字表示)

ステータスバー(右側)

A-1 S=1/50 [0-0] <0 × 0.16



画面倍率・文字表示




1. →

現時点では特に設定する必要はないと思いますので説明は省略いたします。

部分は画面の表示倍率が表示されています。

1. ここをクリックすると画面倍率・文字表示設定ウィンドウが表示されます。



ここまではJw_cad for Windows の大まかな画面の様子を見てきました。

画面上のどこに何が表示され、どんなことができるのかを覚えていくことで作業効率も、もっとUPしていくのではないのでしょうか。