


2-3. 効率よく作図を行うための設定(一般-2)

使用環境を設定: 一般(2)

ここでは環境設定「一般(2)」を見ていきます。

設定の意味がよく分からない場合はとりあえず画面のように設定してみてください。

注1.



注1・・・「一般(2)」のタブが一番手前に表示されているのをご確認ください。

下記項目へチェックを入れてください。

1. 「矢印キーで画面移動、PageUp・PageDownで図面拡大・縮小、Homeで全体表示する。」

キーボードで図面表示の移動等ができます。

2. 「マウスホイール」・・・+・- どちらでもかまいません。

(マウスボタンの間にクルクル回す所があるタイプを使用されている方は、ここを回すことにより図面の拡大・縮小表示ができます。)



これら画面表示・動作を好みに合わせてカスタマイズしていくことにより、作業効率が格段アップします。