


5-3(4). 線(図形)・文字の消去-4

円の部分消去-1




2.

1. ツールバー「編集(1)」の消去ボタンをクリックします。
(メニューバー 編集(E) 消去(D)又は、keyボード上の「D」キーを押しても選択できます。)
2. ステータスバーに表示されるヒントを確認。

円部分消し(左回り) 始点指示 (L)free (R)Read

💡 円上の消去する部分指定は左回り(反時計回り)で指示していきます。


JW-CADにおける各コマンドでの角度指定も同様に左回りが基準です。



左図は上図の円を

- a点** 始点指示
マウス左ボタンクリック:(L)free
- b点** 終点
マウス左ボタンクリック:(L)free

操作後の円です。



左図は上図の円を

- b点** 始点指示
マウス左ボタンクリック:(L)free
- a点** 終点
マウス左ボタンクリック:(L)free

操作後の円です。