


2-4(2). 効率よく作図を行うための設定(色-補足)

使用環境を設定: 色・画面-補足


環境設定「色・画面」の続きです。

画面要素やプリンタ出力要素部分の「線色1」・・・等のボタンを押したときに表示される色の設定画面です。



1. 前項2-4「色・画面」設定ウィンドウです。

・赤枠で囲われた各部分のボタンを押すと、下図の「色の設定」ウィンドウが表示されます。



2. 表示や印刷に使用したい色を押すと選択できます。

3.4.5. で微かな色合を調整できますがCADでは特に必要ないでしょう。

6. 最後にOKボタンを押して選択色を確定します。