



# 4-4(3). 基本的な線の編集 (面取-3)

ここでは面取(L面)の方法を見ていきましょう。



1. 前項と同様にツールバー「編集(1)」の面取ボタンをクリックします。
2. L面にチェックを入れます。
3. 寸法を選択、または数値を入力します。
4. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
5. 面取する線の1辺をマウス左ボタンクリックして指示します。線(A)指示(L)



6. 5.で指示した線色が変わります。(選択色)
7. ステータスバーに表示されるヒントを確認。
8. 面取処理するもう一方の線をマウス左ボタンクリックして指示します。線(B)指示(L)
9. 図のようにL面寸法200×200mmで面取処理がおこなわれました。

